

**Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale środków uzyskanych
z WFOŚiGW w Opolu - 2022 rok**

lp	Adres nieruchomości	Zakres prac	Łączna szacunkowa powierzchnia wyrobów azbestowych przewidzianych do usunięcia [m²]
I demontaż, transport, unieszkodliwianie			
1	Bierdzany ul. Opolska 21 dz. 816/94 k.m. 1 obręb Bierdzany	zadaszenie garażu DTU Demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste UWAGA: płyty na dachu uszkodzone	24,00 – płyty faliste (zadaszenie garażu)
2	Ligota Turawska ul. Dobrodzieńska 30 dz. 673/207 k.m. 2 obręb Ligota Turawska	Budynek gospodarczy - wiata DTU Demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste UWAGA: płyty uszkodzone, na dachu warstwa mchu	105,00 – płyty faliste
3	Węgry ul. Opolska 18 dz. 733/128 k.m. 2 obręb Węgry	Budynek gospodarczy – wiata (pokrycie dachowe i częściowo boczne) DTU Demontaż, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	101,64 – płyty faliste
II demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie			
1	Bierdzany ul. Opolska 22 dz. 483/33 k.m. 2 obręb Bierdzany	Budynek gospodarczy i złożone na stosie DTU i TU Demontaż, zbieranie transport, unieszkodliwianie plyty faliste UWAGA: płyty do zbierania z prymy – uszkodzone połamane	55,00 – DTU – płyty faliste 4,13 – TU – płyty faliste
2	Zawada ul. Wodociągowa 3A dz.347/54 k.m. 9 obręb Zawada (teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zawada”)	Dachy/zadaszenia altanek działkowych (6 szt.) i złożone na stosie (pryzmy) DTU i TU Demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie plyty faliste UWAGA: dokładną lokalizację <u>poszczególnych altanek oraz przyzm</u> należy ustalić w terenie z Wnioskodawcą, Zamawiający posiada załącznik graficzny oraz wykaz dostarczony do Wniosku przez Wnioskodawcę	175,00 – DTU – płyty faliste 56,00 - TU – płyty faliste

III zbieranie, transport, unieszkodliwianie

1	Osowiec ul. Cmentarna 14, dz. 582/147 k.m. 1 obręb Osowiec	złożone na stosie TU zbieranie, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	112,00
2	Ligota Turawska ul. Dobrodzieńska 32 dz. 1022/84 k.m. 2 obręb Ligota Turawska	Złożone na stosie TU zbieranie, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	91,00
3	Zawada ul. Luboszycka 6 dz. 813/23 k.m. 2 obręb Zawada	Złożone na stosie TU zbieranie, transport, unieszkodliwianie plyty faliste UWAGA: plyty do zbierania z prymy – uszkodzone połamane	50,00
4	Zawada ul. Bocianowa 8 dz. 687/48 k.m. 2 obręb Zawada	Złożone na stosie TU zbieranie, transport, unieszkodliwianie plyty faliste	33,00
DTU - demontaż, transport, unieszkodliwianie TU - zbieranie, transport unieszkodliwianie		DTU	460,64 m², 6,00 Mg
		TU	346,13 m², 4,50 Mg
		RAZEM	806,77 m², 10,50 Mg