

Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale środków uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu - 2023 rok

lp	Adres nieruchomości	Zakres prac	Łączna szacunkowa powierzchnia wyrobów azbestowych przewidzianych do usunięcia [m²]
I demontaż, transport, unieszkodliwianie			
1	Kotórz Mały ul. Opolska 19 dz. 316, 1785/315 k.m. 1 obręb Kotórz Mały	Wiata rolnicza DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie płyty faliste UWAGA: budynek rolniczy - ustalić odpowiedni termin należy z Wnioskodawcą UWAGA: płyty na dachu uszkodzone + warstwa mchu	230,00 – płyty faliste
2	Turawa ul. Stawowa 6 dz. 464/5 k.m. 4 obręb Turawa	Budynek mieszkalny DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie płyty faliste UWAGA: budynek mieszkalny, zamieszkały - odpowiedni termin należy ustalić z Wnioskodawcą	312,8 – płyty faliste
II demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie			
1	Bierdzany ul. Nadleśna 13 dz. 418/136 k.m. 2 obręb Bierdzany	2 wiaty rolnicze – pokrycie dachowe DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie płyty faliste UWAGA: budynki rolnicze - odpowiedni termin należy ustalić z Wnioskodawcą złożone na stosie TU zbieranie, transport, unieszkodliwianie, płyty faliste UWAGA: płyty do zbierania z prymy – uszkodzone, połamane	300,00 DTU – płyty faliste 90,60 TU – płyty faliste
2	Rzędów ul. Wiejska 28 dz. 138 k.m. 1 obręb Rzędów	Budynek gospodarczy rolniczy – pokrycie dachowe DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie płyty faliste UWAGA: budynek rolniczy - odpowiedni termin należy ustalić z Wnioskodawcą	253,50 DTU – płyty faliste

		złożone na stosie TU zbieranie, transport, unieszkodliwianie, płyty faliste	29,25 – TU – płyty faliste
3	Zawada ul. Luboszycka 2 dz. 477/22, 629/26 k.m. 2 obręb Zawada	obora oraz budynek wielofunkcyjny rolniczy DTU demontaż, transport, unieszkodliwianie płyty faliste UWAGA: budynki rolnicze - odpowiedni termin należy ustalić z Wnioskodawcą złożone na stosie TU zbieranie, transport, unieszkodliwianie, płyty faliste	484,00 – DTU – płyty faliste 13,75 - TU – płyty faliste
III zbieranie, transport, unieszkodliwianie			
1	Ligota Turawska ul. Dobrodzieńska 44 dz. 1230/26 k.m. 2 obręb Ligota Turawska	złożone na stosie TU zbieranie, transport, unieszkodliwianie, płyty faliste (płyty uszkodzone)	43,13 – TU – płyty faliste
DTU - demontaż, transport, unieszkodliwianie TU - zbieranie, transport unieszkodliwianie		DTU	1 580,30 m², 20,55 Mg
		TU	176,73 m², 2,30 Mg
		RAZEM	1 757,03 m², 22,85 Mg